

# SYSTÈME DE GONFLAGE DE PNEU TIREMAAX® CP

Cet appareil est équipé du système de gonflage de pneu TIREMAAX® CP.

Si la lampe d'avertissement reste allumée continuellement pendant plus de 10 minutes, un ou plusieurs pneus peuvent être faibles ou le système nécessite des réparations.

Pour plus d'informations de service complet, consultez la publication de Hendrickson L995 *TIREMAAX CP Installations et procédures de services de dépannage*, ou appeler le service technique Hendrickson aux États-Unis et au Canada au 866-743-3247.

Trailer Commercial Vehicle Systems  
2070 Industrial Place SE  
Canton, OH 44707-2641 USA  
866.RIDEAIR (743.3247)  
330.489.0045  
FAX 800.696.4416

 **HENDRICKSON**

[www.hendrickson-intl.com](http://www.hendrickson-intl.com)

Hendrickson Canada  
250 Chrysler Drive, Unit #3  
Brampton, ON Canada L6S 6B6  
905.789.1030  
FAX 905.789.1033